

Radonmätning Idungatan 8

Vintern 2019–2020 genomfördes radonmätning i fastigheten. Mätning skedde i 11 av 28 lägenheter. En lägenhet på varje våningsplan i bägge husen valdes ut.

Samtliga värden låg under riktvärdet 200 Bq/m³.

Resultat per hus och våningsplan

Våningsplan	Gathus	Gårdshus
5		40
4	20	20
3	20	30
2	90	50
1	60	100
Bv	140	110

Alla värden anges med +/- 10 Bq/m³

Det finns två källor till radon i bostäder. Byggnadsmaterial som blåbetong eller markradon som tränger upp i fastigheten. Blåbetong skall inte finnas i fastigheten varför markradon är det som här kan vara aktuellt.