

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Odin 23		Idungatan 8 & 8A	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
1, 2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Carl Gustafsson	2025-04-07	Stockholm, 2025-04-29	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2031-04-07		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
AB Franska Bukten	K	KIWA	3823

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd


Anm.
Idungatan 8

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Odin 23		Idungatan 8 & 8A	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
1, 2			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Carl Gustafsson	2025-04-07	Stockholm, 2025-04-29	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2031-04-07		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
AB Franska Bukten	K	KIWA	3823

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Idungatan 8A

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden